M 23 FAST ETHERNET PoE

Assembly Instructions

Straight Connector Male / Female Thread

1.



2.



3.



4.



5.

x	Pins = 41 mm Sockets = 37 mm
y	Pins = 7 mm Sockets = 0 mm
z	Pins = 10 mm Sockets = 7 mm

6.



7.

8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.